

Link do produktu: <https://www.marineoutlet.pl/zespol-lozysk-quicksilver-31-8m0103472-p-2909.html>

Zespół łożysk Quicksilver 31-8M0103472

Cena	995,00 zł
Cena poprzednia	1 200,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	8M0103472 - WBC25
Kod producenta	31-8M0103472
Producent	Quicksilver

Opis produktu

Zestaw łożysk pasuje do przegubu krzyżakowego Bravo I, II, III
Zamiennik: 31-86763A2